

**COMUNE DI VALDUGGIA**  
(PROVINCIA DI VERCELLI)



**UFFICIO TECNICO – ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE**  
TEL. 0163436612 - FAX. N. 016348223 - E MAIL: [utvalduggia@yahoo.it](mailto:utvalduggia@yahoo.it)

ORDINANZA N. 1490

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che in data odierna è stato espletato sopralluogo tecnico in **Località Colma**, all'altezza del Mappale n. 466 del Foglio n. 54, riscontrando lo stato di abbandono del fabbricato presente, a confine con la stradina pedonale, fabbricato che presenta tra l'altro lesioni interne alla muratura perimetrale ed alla copertura;

**PRESO ATTO** che un eventuale cedimento del fabbricato potrebbe compromettere l'incolumità dei cittadini residenti che transitano su tale via comunale;

**CONSIDERATA** la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dover adottare gli opportuni provvedimenti di competenza;

**VISTO:**

- l'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

**LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE PEDONALE DI LOCALITA' COLMA, ALL'ALTEZZA DEL MAPPALE N. 466 DEL FOGLIO N. 54.**

**IL TRANSITO PEDONALE RESTA GARANTITO ATTRAVERSO LA VIABILITA' ORDINARIA PRESENTE IN ZONA. SI DISPONE L'IMMEDIATA CHIUSURA AL TRANSITO CON L'APPOSIZIONE DI TRANSENNATURA FISSA E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE.**

**L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE SONO INCARICATI DI CURARE L'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

Valduggia, li **02 maggio 2017**.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to (RASINO Geom. Giovanni)